

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成18年9月	ADG-CV4YL	タンクローリー	CV4YL-00116		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
1,072,511km	350PS/257KW	M/T 6速	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ブレあり	エアコン	○	ヒーターコア固定金具 欠品	シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコクラフ	◎	アナログ	エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	／							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	／		デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ傷。キャブ下側ゴトゴト音有り。

記録簿 有 (H27/6~R2/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	4			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
1	1			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
2	2	1	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	3	—			11R22.5 16PR		—
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。プライ数違い交じり。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	東急車輛	LA141A 「M222-543」	平成18年8月
【備考】積載品名：潤滑油。 最大数量14Kℓ。5槽式（4Kℓ、2Kℓ、2Kℓ、2Kℓ、4Kℓ）。 貯蔵タンク材質：アルミ。 移動貯蔵タンク次期圧力点検（H33/08/27まで）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----