

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	QPG-FU65VZ	冷凍ウイング	FU65VZ-510140
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,030,671km	420PS/309KW	A/T イノマツ 12速	エア	長: 9,510 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,310 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	破れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	/	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 350L x 2
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 FMU劣化音有り。
キャブ内汚れ。
オイルパン: アルミ製に対策済み。
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	4			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
6	6	2	2	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
3	3	3	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		8	—	スペア		295/80R22.5	—

素材: スチール 備考: フロント左段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPT2231-2 「B160133」	平成28年2月
【備考】ラッシング2段、エアラインレール、床型キーストン、ジョロダグ4列、水抜き穴4ヶ所、庫内LED※ボデーボルト緩み箇所有り。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU85SA-CNF	平成28年2月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6476D 「S61201387」	平成28年3月
【備考】全幅及び有効幅2410mm、全長1550mm、有効長1420mm、二つ折格納。最大昇降質量1,000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	