

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年5月	QKG-FS54VZ	冷凍ウイング	FS54VZ-532835-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
985,105km	380PS/279KW	A/T イノマツト 1 2速	エア－	長：9,400 mm 幅：2,330 mm 高：2,570 mm 門高：2,370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	社外品、電源入らず。			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	○	ひび
クラッチ	/							ハンドル戻り悪い。キングピン不良、グリス給脂出来ず。
異音	◎					パワステ	△	
オイル漏れ	◎					ハンドル	○	擦れ
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							

特記事項

キャブ内汚れ傷。尿素タンク漏れ有。スターターキー2本、観音扉キー2本、燃料タンクキャップキー2本。



記録簿

有 (R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	7			265/70R19.5	265/70R19.5		
4	4			265/70R19.5	265/70R19.5		
6	4	6	6	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
10	4	8	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア				0	ー		
素材：スチール				備考：スベアータイヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPT2068 「B140323」	平成26年5月
【備考】断熱リヤ40mm、サイド50mm。ジョロダ－レール4列（ジョロダ－欠品）。エアラインレール。ラッシングレール3段。庫内灯6ケ。水抜き穴前後2対。ウイングスイッチ4方。右前車高灯レンズ割れ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	TZ1200-20	平成26年5月
【備考】-30℃設定 （ 1hで +6℃ → -10℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ