

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年8月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-117706	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
298,727km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長: 6,270 mm 高: 2,420 mm	幅: 2,400 mm 門高: 2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	後：右割れ、左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーステーキャップ欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内 傷・汚れ有り エンジンキー3本
記録簿	有 (R4/7、R5/7)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	2	2	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W102F 70-05」	令和 2年
【備考】 燭り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 引出しフック5対 LED庫内灯3本			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MFA2 「18T100354N」	令和 2年
【備考】 庫内リモコン キャスターSTOPパー 全長2340mm 全幅1575mm 有効長2300mm 有効幅1385mm			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ