

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年7月	TKG-FEB90	塵芥車	FEB90-520519
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
172.425km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールシートカバー
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	リア左レンズひび。バックランプ右レンズひび。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項 室内汚れ・タバコヤニ。運転席フロアーマット破れ。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
9	10	10	10	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア		—	—
素材：スチール				備考：ホイールキャップ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR064-1634 「H406445461」	平成25年7月
【備考】 ダンプ排出、巻込式。6.5立米。連続作動車。積載荷重中心位置 荷箱前端より1.415M。荷台上荷物置有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ