

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年6月	TKG-FDA50	冷凍パン	FDA50-540098
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
153,711km	150PS/110KW	A/T デュオニック	バキューム	長:3,350 mm 幅:1,660 mm 高:1,730 mm 門高:1,510 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンプ 取付付近にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ブレード腐食。
水漏れ	○	ヒーターパイプ腐食に じみ。	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	ステンレス	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。フルタイム4WD。前輪右ドライブシャフトブーツ破れ。後輪左右タレゴム切れ。

記録簿 有 (H29/11~R2/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
7	7	7	7	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F163357	平成28年5月
【備考】断熱材：後70mm横70mm。間仕切り付。左側スライド扉付。後観音扉左右2枚折。90度ストッパー付。庫内灯2個。水抜き穴前1個後2個。床ステンレス、スノコ敷。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P	平成28年5月
【備考】送風機付2室仕様。－30℃設定で1H 前室28.5℃→－7.0℃後室30.5℃→12℃。 前室送風機高さ1630mm後室ダクト高さ1710mm。			
【備考】ボデー各部看板消し塗装。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------