

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年6月	TKG-FEA50	ドライバン	FEA50-543670
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
329,645km	150PS/110KW	A/T デュオニック	ハキューム	長：3,540 mm 幅：1,770 mm 高：1,980 mm 門高：1,910 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンプ取付付近にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ ひび割れ。
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
			点検項目	結果	状態	デフ		
			ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態
上物仕様			ギア抜け	◎		異音	◎	
			クラッチ	◎		オイル漏れ	◎	
			異音	◎		デフロック	／	
			オイル漏れ	◎				
床材質			リターダ	／				
			床材質	／	木材			





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。シートベルト擦れ。ドラックリンクブーツ切れ。

記録簿 有（H28/12～R2/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	3			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
1	1	1	1	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		195/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	656G1046	平成28年
【備考】 ラッシングレール1段。庫内灯1個。90度ストッパー付。			
パワーゲート／垂直ゲート	パブコ	REV06-1103「S70406141」	平成28年
【備考】 PG寸法：全長1200mm全幅1780mm（有効長810mm有効幅1655mm）。最大荷重600kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】