

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年3月	2RG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0007093
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
29,406km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：4,610 mm 幅：1,990 mm 高：1,900 mm 門高：1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 100L
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ アルミ編	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	



特記事項 小物入れ欠品。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
7	9	8	8	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				205/85R16			
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	H193277	令和 1年12月
【備考】 ラッシング2段、水抜き穴4ケ、両側スライドドア、庫内両側と門口上ED、天井結露防止シート、リア3枚扉、看板後有り。			
冷凍機／直結	東ブレ	XV36LORAA-U	令和 1年12月
【備考】 -30℃設定、2エバー。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----