

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年6月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7054152
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
236,430km	150PS/110KW	A/T スムーサー	パキューム	長：4,170 mm 幅：1,950 mm 高：1,860 mm 門高：1,660 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	○	下降時キ音	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		▼ 走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ曲がり	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
▼ ミッション						燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		上物仕様			▼ デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 冷凍機用クーラーパイプガス漏れ有り。キャブ内汚れ

記録簿 有 (H28/1～R2/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	6			205/80R17.5	205/80R17.5		
—	—			—	—		
6	7	7	6	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				9	—		