

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成16年6月	KR-NKR81EP	高所作業車	NKR81E-7042293
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
109,229km	130PS/96KW	M/T 5速	パキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付蓄
ターボ	/	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	○	開閉時キィ音
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	／	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ
記録簿 有 (H28/9,H29/8)

タイヤ残量

単位: mm





	7	5	
	—	—	
6	7	7	7
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ

素材：スチール 備考：70R16 12PR

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	エスマック	TS100 「S039」	平成16年6月
【備考】最大作業高：9.9m 積載荷重：200kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------