

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年6月	QKG-CG5ZA	冷凍バン	CG5ZA-11284
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
696,934km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：1,197 mm 幅：249 mm 高：353 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ブレあり	エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ステータス、割れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ縞板張り。			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

特記事項

キャブ内汚れ傷。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。





記録簿

有（H29/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	4		245/70R19.5	245/70R19.5		
	4	3		245/70R19.5	245/70R19.5		
2	0	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	5	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				12	ー	245/70R19.5	ー
素材：スチール				備考：リヤタイヤ以外スタッドレスタイヤ。3軸目再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E0887」	平成25年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列（ジョロダー付）。ラッシングレール2段。庫内灯5ケ。前方水抜き穴2ケ。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNA	平成25年
【備考】-30℃設定（1hで+33℃→±0℃確認）。エバ下部高さ1980mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リベア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ