

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年9月	QPG-FS64VZ	冷凍ウィング	FS64VZ-521318-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
628,806km	380PS/279KW	A/T イノマツト	エア-	長: 9,400 mm 高: 2,570 mm	幅: 2,330 mm 門高: 2,370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	ブシあり
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ アルミ	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 ※R2/10月：走行500.734km時クラッチOH済
キャブ内汚れ

記録簿 有 (H28/12~R2/10)

▼ **タイヤ残量**





単位 : mm

	6	9	
	7	8	
5	5	6	7
9	8	2	4
スベア		1	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
		<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPT 2296-1 「B160649」	平成28年9月
【備考】床キーストン ショロダ－4列 ラッシング3段 庫内灯6ヶ 水抜き穴4ヶ所 エアカーテン ※ウイングキャッチ曲がり ボデー看板跡			
冷凍機／直結（スタンバイ付）／－25℃設定	サーモキング	TZ1200	平成28年
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------