

| 車両情報      |             |              |       |                                                 |
|-----------|-------------|--------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式           | 形状    | 車台番号                                            |
| 日野        | 平成25年5月     | KQKG-FR1EZBG | ドライバン | FR1EZB-10560                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト          | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 816,147km | 380PS/279KW | M/T 7速       | エア－   | 長：9,640 mm 幅：2,400 mm<br>高：2,490 mm 門高：2,400 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン  |    |       | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |                   |
|-------|----|-------|----------|----|-----|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |       | エアコン     | ◎  |     | シート    | ○  | 破れ、タバコ穴           |
| オイル混入 | ◎  |       | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | H I D             |
| オイル漏れ | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |                   |
| 水混入   | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |                   |
| 水漏れ   | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |       | 坂道発進装置   | ◎  |     | 走行関係   |    |                   |
| 排気    | ◎  |       | 異常ランプ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| マフラー  | ◎  |       | オーディオ    | ◎  |     | リーフサス  | ◎  |                   |
| ターボ   | ◎  |       | バックカメラ   | ◎  | カラー | エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |
| 冷却水吹返 | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |     | パワステ   | ◎  |                   |
| ミッション |    |       | ETC      | /  |     | ハンドル   | ○  | 擦れ                |
| 点検項目  | 結果 | 状態    | タコグラフ    | /  |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>400L 300L |
| ギア鳴き  | ◎  |       | 上物仕様     |    |     | デフ     |    |                   |
| ギア抜け  | ◎  |       | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| クラッチ  | ◎  |       | 床材質      | /  | アルミ | 異音     | ◎  |                   |
| 異音    | ◎  |       |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |                   |
| オイル漏れ | ◎  |       |          |    |     | デフロック  | /  |                   |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |          |    |     |        |    |                   |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 特記事項 | キャブ内汚れ                     |
| 記録簿  | 有（H25/11～H27/7、H29/4～R2/4） |

| タイヤ残量 |    |    |   | タイヤサイズ       |              |              |              |
|-------|----|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位：mm |    |    |   |              |              |              |              |
| 15    | 11 |    |   | 295/80R22.5  | 295/80R22.5  |              |              |
| —     | —  |    |   | —            | —            |              |              |
| 9     | 9  | 10 | 9 | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| 6     | 8  | 7  | 8 | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| スベア   |    |    |   |              |              |              |              |
| 12    |    |    |   | —            | —            |              |              |
|       |    |    |   | 素材：スチール      | 備考：          |              |              |

| 上物仕様               |         |                           |       |
|--------------------|---------|---------------------------|-------|
| 上物名                | メーカー    | 型式「製造番号」                  | 年式    |
| ドライバン              | トランテックス | HFRZJ-AKAADU<br>「2KX0605」 | 平成25年 |
| 【備考】ラッシング2段、庫内灯4個、 |         |                           |       |
| 【備考】               |         |                           |       |
| 【備考】               |         |                           |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |