

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年11月	LKG-FW1EXBG	冷凍ウィング	FW1EXB-10251
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,096,372km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト H/L 1 2速	エア－	長：9,430 mm 幅：2,370 mm 高：2,480 mm 門高：2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー		
ターボ	◎	
冷却水吹き返し		

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付き

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス		
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング		
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック		

特記事項





記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
7	6		
	5	7	
6	6	4	5
3	6	5	4
スペア		5	—

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		—	—
素材：		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	トランテックス	2KV6766-04 「HFWXG-JNADDJ」	
【備考】断熱厚：リヤ75mm ジョロダ－2列 床キーストン センターローラー 水抜穴4ケ ラッシング2段 フェンダーフック付			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「899100667BL」	平成30年
【備考】-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リベア 不可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	床汚れ