

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年11月	LKG-FW1EXBG	冷凍ウイング	FW1EXB-10251
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
1,096,372km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト H/L 1 2速	長：9,430 mm 幅：2,370 mm 高：2,480 mm 門高：2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー			オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返			電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック		
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項

記録簿

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6	4	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	6	5	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		5	—	スベア		—	—
素材：		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	トランテックス	2KV6766-04 「HFWXG-JNADDJ」	
【備考】断熱厚：リヤ75mm ジョロダー2列 床キーストン センターローラー 水抜穴4ケ ラッシング2段 フェンダーフック付			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「899100667BL」	平成30年
【備考】-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リベア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ