

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年9月	2KG-FK72F	冷凍バン	FK72F-606068
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
4,754km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,200 mm 幅：2,110 mm 高：2,110 mm 門高：2,040 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 200L
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	





特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			12	—			
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	V021G56	令和 2年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。前方水抜き穴2ケ。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	令和 2年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +24℃ → +1.2℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	トランテックス	TRAK10-6485D	令和 2年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2070mm、有効長1280mm、有効幅2010mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----