

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年7月	BKG-FC7JJYA	冷凍パン	FC7JJY-13348
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
520,858km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,830 mm 幅: 2,160 mm 高: 2,100 mm 門高: 2,080 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後: 右割れ、左割れ ヒビ割れ。
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。
記録簿 有 (H23/9~R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	10	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		4	—	スペア		225/80R17.5	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCJA-FLAFDN 「4KW0016-01」	平成23年
【備考】断熱材: 後70mm横50mm。ラッシングレール2段。庫内灯3個。水抜き穴前2個。庫内非常ブザー不鳴り。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2 「161500308BL」	平成23年
【備考】-30℃設定で1H 22.0℃→-3.8℃確認済。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6465D 「S20508077」	平成23年
【備考】PG寸法: 全長1555mm全幅2200mm (有効長1300mm有効幅2065mm)。最大荷重1000kg。2枚折。庫内リモコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----