

| 車 両 情 報 |             |            |      |                       |                       |
|---------|-------------|------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 車名      | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                  |                       |
| 日野      | 令和 3年5月     | 2PG-FS1AJA | ダンプ  | FS1AJ-101419          |                       |
| 走行      | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                 |                       |
| 219km   | 380PS/279KW | M/T 7速     | エア-  | 長: 6,400 mm<br>高: 420 | 幅: 2,350 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ◎  |    |

| 電装関係     |    |      |
|----------|----|------|
| 点検項目     | 結果 | 状態   |
| エアコン     | ◎  |      |
| スターター    | ◎  |      |
| オルタネーター  | ◎  |      |
| P/W（運転席） | ◎  |      |
| P/W（助手席） | ◎  |      |
| 坂道発進装置   | ◎  |      |
| 異常ランプ    | ◎  |      |
| オーディオ    | ◎  |      |
| バックカメラ   | /  |      |
| 電格ミラー    | ◎  |      |
| ETC      | ◎  | 標準   |
| タコグラフ    | ◎  | アナログ |
| 上物仕様     |    |      |
| 点検項目     | 結果 | 状態   |
| 床材質      | /  | 鉄板   |

| キャビン   |    |     |
|--------|----|-----|
| 点検項目   | 結果 | 状態  |
| シート    | ◎  |     |
| ヘッドライト | ◎  | LED |
| ウィンカー  | ◎  |     |
| ワイパー   | ◎  |     |
| ミラー    | ◎  |     |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | /  |              |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ◎  |              |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>300L |





| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

特記事項  
記録簿 〇

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ       |              |              |              |
|---------|----|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位：mm   |    |    |    |              |              |              |              |
|         | 14 | 14 |    | 275/80R22.5  | 275/80R22.5  |              |              |
|         | —  | —  |    | —            | —            |              |              |
| 14      | 14 | 14 | 14 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 14      | 14 | 14 | 14 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| スベア     |    |    |    | スベア          | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |              |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：          |              |              |              |

| 上物仕様                |      |                       |       |
|---------------------|------|-----------------------|-------|
| 上物名                 | メーカー | 型式「製造番号」              | 年式    |
| ダンプ                 | 小平産業 | DM17-10L<br>「2103020」 | 令和 3年 |
| 【備考】作業灯2ケ。 ※後部補修跡有。 |      |                       |       |
|                     |      |                       |       |
| 【備考】                |      |                       |       |
|                     |      |                       |       |
| 【備考】                |      |                       |       |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



| 【外装】     |           |    | 【ボデー内】 |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|--------|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり    | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |