

車検情報			
車名	年式	排ガス	車体番号
三菱	H24	QKG	FS54VZ-520490
走行	馬力	シフト	
825,519 km	380 (ps) /kw	M/T ・ A/T ・ (セミA)	
ブレーキ	ボディ内寸		
(エア) ・ バキューム	長： 9.39 m 幅： 2.32 m 高： 2.57 m 門高： 2.37 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ヒ/ビスミアリ(タイミングチェーン)
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	AMB制御、車間距離
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヤブレ、へり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	加へ無し

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
タコグラフ

タイヤ残量	
単位：mm	
7	7
6	10
9	9
9	6
5	5
1	0
3	7
スベ7	8

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍ウイング	矢野特殊	WPT1885-1 B12069	H24/9	
冷凍機	菱重	TDJS100DA		スタンバイ付 -30℃設定 ※冷凍機コンプレッサ2個共不良
燃料タンク300L×2 床キーストン (I型) エアラインレール ジョロダ-4列 水抜穴4ヶ所 ラッシング3段 LED庫内灯6ヶ				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ (飛石有) リペア (可) ・ 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

