

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|-------------|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| UDトラックス | 平成20年6月 | ADG-CW4YL改 | 脱着式コンテナ車 | CW4YL-30139 |
| 走行 | 馬力 | シフト | | ブレーキ |
| 752,260km | 450PS/331KW | M/T | H/L 12速 | エア |
| | | 長: | mm 幅: | mm |
| | | 高: | mm 門高: | mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|-------|----|------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ○ | テールパイプすす付着 |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

| ミッション | | |
|-------|----|-------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ◎ | 永久磁石式 |

| 電装関係 | | |
|----------|----|------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W(運転席) | ◎ | |
| P/W(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 標準 |
| タコグラフ | ◎ | アナログ |

| 上物仕様 | | |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質 | / | |

| キャビン | | |
|--------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| シート | ○ | 破れ、へたり、擦れ |
| ヘッドライト | ◎ | HID |
| ウィンカー | ○ | 前:左割れ |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

| 走行関係 | | |
|-------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ○ | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 400L |

| デフ | | |
|-------|----|-----------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ○ | キャリア取付面 1軸目滲みあり |
| デフロック | ◎ | |

| 上物仕様 | | | |
|------------|-------|----------------------------|-------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 脱着式コンテナ車 | 新明和工業 | CCA1012-21F 「005394706」 | 平成20年 |
| 【備考】アームロール | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |





| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |

特記事項 走行752,252km時、メーター新品に交換。(記録簿あり)
 記録簿 有 (H21/5、H25/8、H29/2~R3/10)

| タイヤ残量 | | | |
|--------|----|---|----|
| 単位: mm | | | |
| 12 | 12 | | |
| — | — | | |
| 5 | 7 | 7 | 7 |
| 12 | 12 | 9 | 12 |
| スペア | 9 | — | |

| タイヤサイズ | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | | |
| — | — | | |
| 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| スペア | 11R22.5 16PR | — | |

素材: スチール 備考:



【外装】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】