

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
東邦	平成20年6月		コンテナ車	FF20D8D2-80201	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
			エアー	長: 5,800 mm	幅: 2,220 mm
				高: 1,590 mm	門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
バウステ	/	
ハンドル	/	
燃料タンク	/	

点検項目	上物仕様	
	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	デフ結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

特記事項	
記録簿	有 (H21/5、H29/2~P2/2)





▼ **タイヤ残量** 単位: mm

—	—	—	—
13	13	7	7
11	12	7	7
スベア		—	—

タイヤサイズ			
—	—	—	—
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
フルトレ		TPA100-O 「905394018」	(不明)
【備考】フルトレラー。			
アームロールコンテナ用	新明和		
【備考】コーション不明。			
アームロールコンテナ	株式会社瑞穂	2016741 「10141046」	(不明)
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ