

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 2年2月	2PG-CD5CA	冷凍ウイング	JNCMB02C0KU043570-B
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
201,561km	390PS/287KW	A/T エスコット 1 2速	エア－	長：9,400 mm 幅：2,330 mm 高：2,330 mm 門高：2,230 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	△	整備点検情報ランプ点灯。			
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎		ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎		床材質	/	アルミ I 型キーストン			
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー2本。キーレスリモコン1ヶ。燃料キャップキー（SCRキャップキー）2本。ボデーキー1本。スベアー以外スタッドレスタイヤ。9/28車載済み石原

記録簿 有（3/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	8			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
12	11	9	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	4	5	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア	13	—		—	—		
				素材：スチール	備考：フロント、リヤタイヤサイズ違い。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2806-1「B190466」	令和 1年7月
【備考】断熱リヤ40mm、サイド50mm。ジョロダーレール4列。エアラインレール。ラッシングレール2段。左右上部角LED庫内灯。水抜き穴前後2対。ウイングスイッチ4方。フェリーフック4方。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS70A-L2	令和 1年
【備考】-30℃設定 （ +16℃ → +1.9℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ