

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年5月	2KG-FK62FZ	クレーン付平	FK62FZ-606708
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
351km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：5,510 mm 幅：2,360 mm 高：700 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 200L
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	



特記事項 ※未使用車

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
9	9	9	9	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
9				スベア	265/70R19.5	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	3344 161	令和 3年8月
【備考】 引出しフック4対。サイド・リヤ煽り高さ違い。（サイド700mm,リヤ600mm）			
クレーン	ユニック	URG374-A	令和 3年7月
【備考】 4段ブーム。フックイン。2.39 t。ラジコン付き。 アウトリガー手動式。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----