

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年8月	TPG-FBA50	平ボディ	FBA50-550280
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
155,386km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,060mm 幅：1,610mm 高：380mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ左レンズひび。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー傷。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項

キャブ内汚れ傷。ルーフヘコミ有。



記録簿

有 (H29/8～R3/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
5	4	5	4	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	不明	平成28年
【備考】 左右煽りローブ穴5対。前立て補強入り。角出し。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ