Bfd: R04. 12/06 **♥ 山」 GROUP 車両チェックシート** 管理番号: 1233105

車両情報							
車名	初年度登録	型式	形状		車台番号		
日野	令和 1年7月	TKG-XZU712M	ドライバン	XZU7	12-0006048-A		
走行	馬力	シフト	ブレーキ		ボディ内寸		
89,682km	136PS/100KW	M/T 6速	バキューム	長: 4,490 高: 2,170	mm 幅:2,070 mm mm 門高:2,090 mm		
<ul><li>◎:良好</li><li>○:通常走行問題なし</li><li>△:要修理</li><li>/:装備無し</li><li>※あくまでも当社判断基準によるものです</li></ul>							
<b>▼</b> エンジン	<i>'</i>	電装料		_	キャビン		
点検項目 結果	状態	点検項目 結果	状態	点検項目	結果		
<ul><li>異音</li><li></li></ul>		エアコン © スターター ©			<ul><li>◎ ハロゲン</li></ul>		
オイル漏れ ◎	•••••	オルタネーター ◎			© .		
水混入   ◎	•••••	P/W(運転席) ◎		ワイパー	©		
水漏れ ◎		P/W(助手席) ◎		ミラー	©		
燃料漏れ ◎		坂道発進装置 /	r	_			
排気 ◎		異常ランプ ◎			走行関係 (☆牙•		
マフラー ◎		オーディオ ◎	•	点検項目	結果 状態		
ターボ ◎		バックカメラ <b>。</b> ◎	カラー	リーフサス	©		
冷却水吹返  ◎		電格ミラー ◎			/		
ミッショ	ョン	ETC /			© <b>:</b>		
点検項目 結果	状態	タコグラフ : ◎	アナログ	ハンドル			
ギア鳴き ◎		<ul><li>✓ 上物位</li><li>点検項目</li><li>結果</li></ul>		燃料タンク	の スチール ◎ 100L		
ギア抜け   ◎			<b></b>	<b>F</b> 5	デフ		
クラッチ ◎ g 異音 ◎	•••••	床材質 /	木材	点検項目	結果		
オイル漏れ ○	•••••			異音	0		
リターダ /	•••••						
iiii	•••••				/ :		
				•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
特記事項 小物入れ欠品							
記録簿 有(R3/7)							
<ul><li>タイヤ残量</li><li>タイヤサイズ</li></ul>							
	単位:mm						
3 4			225/70R16	225/70R16			
	-						
5 4 4		225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16		
		223/101110	220, 101110	220,701110	220, 101110		
			<u></u>		<u> </u>		
スペア g		7/	ペア	225/70R16	_		

素材:スチール


備考:

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
ドライバン	トランテックス	V044E74-02	令和 1年6月				
【備考】ラッシング2段、左スライ	ドドア、庫内リモコン有り、庫内灯3	8ヶ、90度ストッパー、床上鉄板300	Omm、リアドア右ビス穴有り。				
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRA10-6483N 「S00201526」	令和 1年6月				
******	ート長1030 ゲート幅2100 フ	トッパー迄長880、サイドストッパー	- 恒2140 3枚折り ゲート柊				
【備考】最大昇降質量1000kg、ケ 度遅い。	1121000, 7 1 1112100, 7	TOTAL BROOK OF TAX TOTAL	782 1700 OVENION / 1 101				

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有確認済		無	飛石有(リペア 可)			

**外装** キズ

> **外装** キズ キズ



**庫内** へこみ

**庫内** キズ 床 汚れ

**庫内** 穴あき

**外装** キズ

**外装** へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ