

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年7月	QPG-FR1EXEG	ドライバン	FR1EXE-10236	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
364,527km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 高：2,440 mm	幅：2,310 mm 門高：2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	左サイドアンダーミラ ー欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	◎	永久磁石式						
			デフ					
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				

特記事項	キャブ内汚れ、キズ。導風板看板レンズ欠品。
記録簿	有（H27/6～R3/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10	—	—	295/80R22.5	295/80R22.5	—	—
9	9	9	9	275/80R22.5	275/70R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	4	—		スペア	275/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：スペアタイヤパンク。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-130386-6	平成26年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯6個。90度ストッパー付。ベンチレータ前2個。後台枠曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ