

| 車 両 情 報   |             |             |      |                          |                       |
|-----------|-------------|-------------|------|--------------------------|-----------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号                     |                       |
| 日野        | 平成26年7月     | QPG-FR1EXEG | アルミ平 | FR1EXE-10183             |                       |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸                    |                       |
| 505,022km | 380PS/279KW | M/T 7速      | エアー  | 長: 9,630 mm<br>高: 780 mm | 幅: 2,380 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |       |
|-------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル混入 | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |       |
| 排気    | ◎  |       |
| マフラー  | ◎  |       |
| ターボ   | ◎  |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |       |
| ミッション |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |

| 電装関係      |    |      |
|-----------|----|------|
| 点検項目      | 結果 | 状態   |
| エアコン      | ◎  |      |
| スターター     | ○  | 異音   |
| オルタネーター   | ◎  |      |
| P/W (運転席) | ◎  |      |
| P/W (助手席) | ◎  |      |
| 坂道発進装置    | ◎  |      |
| 異常ランプ     | ◎  |      |
| オーディオ     | ◎  |      |
| バックカメラ    | ◎  | カラー  |
| 電格ミラー     | ◎  |      |
| ETC       | ◎  | 2.0  |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ |
| 上物仕様      |    |      |
| 点検項目      | 結果 | 状態   |
| 床材質       | /  | 木材   |

| キャビン   |    |                   |
|--------|----|-------------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態                |
| シート    | ○  | へたり、擦れ、汚れ         |
| ヘッドライト | ◎  | HID               |
| ウィンカー  | ◎  |                   |
| ワイパー   | ◎  |                   |
| ミラー    | ◎  |                   |
| 走行関係   |    |                   |
| 点検項目   | 結果 | 状態                |
| リーフサス  | ◎  |                   |
| エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |
| パワステ   | ◎  |                   |
| ハンドル   | ○  | 擦れ                |
| 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 300L |
| デフ     |    |                   |
| 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音     | ◎  |                   |
| オイル漏れ  | ◎  |                   |
| デフロック  | /  |                   |

特記事項 キャブ内汚れ傷。シートデッキ付。フロント左右ショックアブソーバー滲み。  
スターターキー1本、スペアキー1本、キーレスリモコン1ケ。

記録簿 有 (H27/7~R3/1)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

|     |    |    |   |
|-----|----|----|---|
|     | 10 | 10 |   |
|     | —  | —  |   |
| 9   | 9  | 6  | 6 |
| 1   | 4  | 1  | 5 |
| スベア |    | 4  | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> |
| <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> |
|                    |                    | <u>275/80R22.5</u> | —                  |

| 上物仕様                                                   |         |                   |       |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|
| 上物名                                                    | メーカー    | 型式「製造番号」          | 年式    |
| アルミ平                                                   | トランテックス | 4TA9040<br>「1605」 | 平成28年 |
| 【備考】床板後方腐食有。丸カンフック17対。スタンション穴23ヶ。後方煽り高さ670mm。※ボデー年式違い。 |         |                   |       |
|                                                        |         |                   |       |
| 【備考】                                                   |         |                   |       |
|                                                        |         |                   |       |
| 【備考】                                                   |         |                   |       |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 不可) |



| 【外装】 |       |    | 【ボデー内】 |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|--------|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり    | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |