

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年7月	QPG-FR1EXEG	ドライバン	FR1EXE-10209
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
469,778km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,310 mm 高: 2,440 mm 門高: 2,380 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	オイルパン 取付付近とワンタッチ コック付近にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	キャップ 欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	操作不良、 アンテナ折れ スイッチ切れやすい。	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア噛み	◎		床材質	/	鉄板 綿板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。キャブ内蛍光灯不灯。左ドア灰皿欠品。右後ストップレンズ割れ。
導風板看板レンズ欠品。





記録簿 有 (H27/7~R3/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	8			275/80R22.5	275/80R22.5		
7	5	7	6				
6	6	3	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	8	8		スペア	275/80R22.5	275/80R22.5	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-130386-3	平成26年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯6個。90度ストッパー付。ベンチレータ前2個。天井左右コーナーアングル欠品。後扉内パネル曲がりあり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ