

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年7月	QPG-FW1EXEG	冷凍ウィング	FW1EXE-13184
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
371.853km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,520 mm 幅:2,400 mm 高:2,580 mm 門高:2,500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。右ドア廻り補修跡有。

記録簿 有 (H28/6~R3/5)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	11	12	
	8	9	
3	2	4	3
5	6	5	7
スベア		2	—

タイヤサイズ				
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
		<u>265/70R19.5</u>		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本トレクス	15W-05031	平成27年
【備考】断熱リヤ50mm、サイド25mm。センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ヶ。90度ストッパー。リヤバンチレーター2ヶ。ウイングスイッチ4方有。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成27年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +33℃ → +20℃ 確認 ） 。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
無	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------