

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成26年3月	QDG-FV50VJR	トラクタ	FV50VJ-530550		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
529,557km	460PS/338KW	セミA/T	イノマツ	1 6速	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです


エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ					
ターボ			バックカメラ					
冷却水吹返			電格ミラー					
			ETC					
			タコグラフ					
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き			床材質	/		異音		
ギア抜け						オイル漏れ		
クラッチ						デフロック		
異音								
オイル漏れ								
リターダ								

特記事項
記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			11R22.5	11R22.5		
—	—			—	—		
5	5	5	6	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
5	5	5	6	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア							
				素材：	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	横浜車両	CD-1600	
【備考】第5輪16000Kg 踊り場鉄綿板張り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ