

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年7月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-16740
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
605,555km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,600 mm 門高: 2,630 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ、 カバー外れ 左右

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キヤブ内汚れ、キズ。導風板看板レンズ欠品。
記録簿 有 (H31/2、R2/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	9		245/70R19.5	245/70R19.5		
	4	3		245/70R19.5	245/70R19.5		
1	1	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	1	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-03340	平成28年
【備考】センターローラー付。ラッシングレール2段。庫内灯6個。引出フック9対。90度ストッパー付き。後左扉ヒンジ曲がりて閉まり固い。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ