

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-----------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| UDトラックス | 平成26年5月 | GKG-CG5ZA | 冷凍パン | CG5ZA-12587 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 597,892km | 380PS/279KW | M/T 7速 | エア | 長: 9,350 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,300 mm 門高: 2,120 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|-------|----|-------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |
| ミッション | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ◎ | 永久磁石式 |

| 電装関係 | | |
|-----------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W (運転席) | ◎ | |
| P/W (助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / | |
| 上物仕様 | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質 | / | アルミ 縞板 |

| キャビン | | |
|--------|----|---------------------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| シート | ○ | 破れ、へたり、 タバコ穴、擦れ、 汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | HID |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |
| 走行関係 | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ○ | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 300L |
| デフ | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ◎ | |

| 上物仕様 | | | |
|--|-------|-------------------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍パン | アルナ矢野 | LH140190 | 平成26年4月 |
| 【備考】断熱材: 後75mm横75mm。エアージャロダ4列。ラッシングレール2段。庫内灯2列。水抜き穴前後各2か所。 | | | |
| 冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付) | 菱重 | TU100SAM-CNA 「497200126BL」 | 平成26年 |
| 【備考】2エバ仕様。-35℃設定で1H 29℃→3℃確認。 後部エバ高さ2160mm。 | | | |
| 格納ゲート | 新明和工業 | RAK10-6476D 「S50408897」 | 平成26年 |
| 【備考】PG寸法: 全長1550mm全幅2400mm (有効長1290mm有効幅2315mm)。最大荷重1000kg。2枚折。庫内リモコン欠品。 | | | |





| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。
記録簿 無()

| タイヤ残量 | | | |
|--------|---|---|---|
| 単位: mm | | | |
| 1 | 1 | | |
| 1 | 1 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | 2 |
| スペア | - | - | |

| タイヤサイズ | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | | |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | | |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア | - | - | |

素材: アルミ 備考: スペアタイヤ装備無。



【外装】

【ボデー内】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|