

管理番号： 093122

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
トヨタ	H18	CBA	TRH219-0001827	中継車
走行	馬力	シフト		
197,976 km	111 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ バキューム		長： 8.01 m 幅： 2.21 m 高： 1.12 m 門高： 0.99 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	／	
バックカメラ	◎ 付	
電格ミラー	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○ コゲ、破れ	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
室内汚れ ハンドルスレ コンソールスリキズ 4WD アルミホイール



タイヤ残量	
単位：mm	
5	4
／	／
5	4
／	／
／	／
／	／
／	／
スベ7	2

タイヤサイズ			
	195/85R15	195/85R15	
195/85R15			195/85R15


上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
HD (バン) ニュースカー	池上通信機	631	H18/1	電波受信調査用機器搭載
リヤドア梯子 R、OHアウトリガー左右（手動） ルーフデッキ 油圧ボール 衛星アンテナ				
サーチライト2個 引違い窓右×2、左×1				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 ・ 不可 ）


外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



S/D 点キズ キズ、ヘコミ



バンパーヘコミ



キズ