管理番号： 093158

車輌チェックシート

車輌情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
UDﾄﾗｯｸｽ	H23	LKG	GK5XA-00632	ﾄﾗｸﾀｰ
走行	馬力	シフト		
708,668 km	410 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ (セミAT)	ｴｽｺｯﾄ 2ﾍﾟﾀﾞﾙ 12 速	
ブレーキ		ボディ内寸		
(エアー) ・ バキューム		長: m 幅: m 高: m 門高: m		

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ﾄﾗｸﾀ	横車	HP-1300C 202546331		一軸

踊り場 アルミ縞張り ジョロダー収納箱 工具箱1個

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ( )	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有（リペア 可 ・ 不可 ）

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ﾍﾀﾘ、ﾔﾌﾞﾚ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。









特記事項

室内汚れ　ハンドルスレ　ヤニ　ビス穴　ノリ跡　ライター欠品　ETC付　運行記録計

タイヤ残量

単位：mm



タイヤサイズ