

管理番号： 113110

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H22	PDG	FQ62F-540077	冷凍車
走行	馬力	シフト		
393,543 km	270 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ バキューム		長： 7.21 m 幅： 2.29 m 高： 2.06 m 門高： 2.05 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へた
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
ハンドルスレ ビス穴 ノリ跡 ライター欠品 チェンジブーツ劣化

タイヤ残量			
単位：mm			
9	9		
7	8	9	9
8	8	9	8
	6	1	

タイヤサイズ			
	255/70R22.5	255/70R22.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東プレ	F102705	H22/8	
冷凍機	東プレ	XZ72L0C-C	H22/8	-30℃設定
床アルミ縞 ジョロダーレール4列 ラッシング2段 水抜き4ヶ所 庫内灯4個 燃料タンク200L				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

