

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年3月	QKG-CYJ77BA	冷凍パン	CYJ77B-7000171
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
887,764km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー	エア-	長:9,360 mm 幅:2,270 mm 高:2,360 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	総輸入エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	14	13		265/70R19.5	265/70R19.5		
	13	12		265/70R19.5	265/70R19.5		
13	12	15	13	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
12	12	13	12	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				スベア			
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F160004」	平成28年2月
【備考】ジョロダー4列、ラッシング2段、庫内灯5個、床アルミ縞、左サイドドア、水抜き穴4個			
冷凍機／直結	東プレ	XV92LOE-T	平成28年2月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2	平成28年2月
【備考】シリンダーから作動油漏れ、幅2,300mm長さ1,570mmストッパー迄1,420mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------