

管理番号：123155

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H26	QKG	FS54VZ-532835	冷凍ウイング
走行	馬力	シフト		
872,042 km	380 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ・ パキューム		長： 9.39 m 幅： 2.33 m 高： 2.57 m 門高： 2.47 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ロガー・ガスシリンジ、EIS左前モ
水漏れ	◎	有
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	ブローモーター回らない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	○	オート効かない
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	ABS制御車間距離ワ
オーディオ	◎	が
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	運転席ヤレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー亀裂

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	前デフジミ
デフロック	◎	

特記事項
旧型ミラーステー 燃料タンク300L×2 工具箱 ヤニ汚れ

タイヤ残量			
単位：mm			
7	5		
7	7		
4	4	2	1
2	3	1	4
スペア	／	／	


タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍機	サモキング	TZ1200		スタンバイ付 30℃～-30℃設定
ウイング	矢野特殊	WPT2068 B140323	H26/5	
I型キーストン床 ジョロダ―4列 ラッシング3段 庫内灯6ヶ 水抜4ヶ所 リヤ台枠ステンレス				
リヤドア観音開き 可倒式中柱 ※リヤドア閉まり悪い				


外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 不可)

※アオリ丁番サビ有り
※左右中柱部ウイングキャッチ曲がり


外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。




Fパネル、バンパー、右コーナー事故による破損



キス、へこみ有り 補修跡



テールパネルへこみ



サイドガードマカリ へこみ、キス スリキス