

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成23年12月	SKG-FC9JCAP	塵芥車	FC9JCA-10402	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
238,626km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異音ランプ	◎		
オーディオ	○	アンテナ欠損	
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	/		
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	有 (H25/11~R2/12)

タイヤ残量





単位: mm

7	8		
—	—		
7	8	9	8
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	フジマイティ	LP 681 「11110067」	平成23年12月
【備考】6.4立米。巻込式。ダンプ排出。積載荷重中心位置荷箱前端より1.215m。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------