

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年9月	2KG-FK64F	アルミウイング	FK64F-601246-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
216,321km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,220 mm 幅: 2,200 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,310 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	アナログ 蓋閉まり不良。	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。

記録簿 有 (R1/10~R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	2	3	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			4	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考: スタットレスタイヤ。スペアはノーマル。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	899C7094	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。引出フック5対。庫内灯3個。ゲート渡板付き。			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「18T080161N」	平成30年
【備考】 PG寸法: 全長1575mm全幅2190mm (有効長1270mm有効幅2115mm)。最大荷重1000kg。2枚折。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----