

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年8月	GPG-CD5ZA	アルミウイング	JNCMM60C7GU006118
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
398,927km	380PS/279KW	A/T エスコット 12速	エア	長: 9,640 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,490 mm 門高: 2,410 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 400L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。フロントグリルがた有。スベアタイヤ欠品。
記録簿 有 (R2/8)

タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
—	—		
0	0	0	0
7	4	3	6
スベア	—	—	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア	—	—	—
素材: スチール	備考: リヤスタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DKL FW8DX101J	平成28年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ