

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年8月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-16755
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
266,428km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,620 mm 門高：2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	キャブ内汚れ傷。ドア灰皿左右欠品。導風板看板レンズ欠品。バンパースカート割れ。
記録簿	有（H28/11～R3/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
	5	1		245/70R19.5	245/70R19.5		
4	2	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	1	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア					245/70R19.5	245/70R19.5	
				素材：スチール	備考：左スベア－タイヤバースト（修理不可）		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-04249	平成28年
【備考】センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ