管理番号: 113118

山 車輌チェックシート

Section wild have					
車輌情報					
車名	年式	排ガス	車体番号	形状	
三菱	H27	QPG	FS64VZ-510556	冷凍ウィング	
走行	馬力	シフト			
757, 519 km	380 ps /kw	M/T • A/	/T · • • • • • • • • • • • • • • • • • •	イノマット 2ペダル 12 速	
ブレーキ		ボディ内	1		
<u> </u>	バキューム	長: 9.39 m	幅: 2.33 m 高: 2.57	m 門高: 2.47 m	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			
点検項目	結果	状態	
異音	0		
オイル漏れ	0		
水漏れ	0		
燃料漏れ	0		
排気	0		
排圧	0		
マフラー	0		
ターボ	0		

電装関係				
点検項目	結果	状態		
エアコン	0			
スターター	0			
オルタネー ター	0			
パワーウィン ド	0			
坂道発進装置	0			
異常ランプ	0			
オーディオ	0			
バックカメラ	0			
	_			

点検項目	キャビン 点検項目 結果 状態				
雨漏り	0				
シート	0	ヤブ・レ、ヘタリ			
ヘッドライト	0				
ウィンカー	0				
ワイパー	0				
ミラー	0				

▼ ミッション				
点検項目	結果	状態		
ギア鳴き	0			
ギア抜け	0			
クラッチ	0			
異音	0			
オイル漏れ	0			
リターダ	/			

走行関係				
点検項目	結果	状態		
ハンドルBOX	0			
スプリング	0			
エアサス	0			
ペラシャフト	0			

		デフ
点検項目	結果	状態
異音	0	
オイル漏れ	0	
デフロック	0	

特記事項

室内汚れ ノリ跡 加工穴 ハンドルスレ タコグラフ取外し チェンジシフトが重い

▼ タイヤ残量 単位 : mm		タイヤサイ	イズ	
7 8		245/70R19.5	245/70R19.5	
6 4		245/70R19.5	245/70R19.5	
1 1 2 3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3 5 2 5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5				

上物仕様						
上物名	メーカー	型式	年式	備考		
冷凍ウィング	矢野特殊	WPT2154-2 B150247		5方開		
冷凍機	菱重	TDJS100DB		スタンバイ付 −30°C設定 8554Hr		

床I型キーストン ジョロダーレール4本 ラッシング3段 水抜4ケ所 庫内灯6個 エアラインフック クッション2段 サーキュレーター4基 燃料タンク300L×2

外装状態				
ボデーコーション	フレーム番号			
有 ・ 無 ・ ()	確認済・ 一部不鮮明・ 見えない			
フレームのさび	飛石			
無・小・中・大	無・「焦傷有・・飛石有(リペア 可 不可)			

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。







