

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成22年12月	PDG-FE84DV	ドライバン	FE84DV-571024	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
120,095km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,300 mm 高：2,070 mm	幅：2,050 mm 門高：2,010 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	風が出ない、 風向切替不良	シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ブリーザーケース取付 付近にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
▼ ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			▼ デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。ナンバー灯カバー割れ。

記録簿 有（H29/3～H29/9、H31/3～R3/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
6	6	6	6	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	—	—	—
				素材：スチール	備考：スペア225/75R16		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	OY6N4108	平成22年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3個。床3方架装有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】