

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成24年7月	QKG-CD5ZA	冷蔵冷凍車	CD5ZA-10290	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
約 848,107km	380PS/279KW			長：9,310 mm 高：2,260 mm	幅：2,270 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

特記事項




記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
9	9		
	—	—	
9	9	5	5
8	8	4	4
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	11R22.5	—	
	—	—	
11R22.5	—	—	—
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ