

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
UDトラックス	H24	QKG	CD5ZA-10290	冷凍車
走行	馬力	シフト		
848,107 km	380 (ps) /kw	M/T · A/T · セミA	Eスコット 12 速	
ブレーキ		ボディ内寸		
エア · バキューム		長： 9.31 m 幅： 2.27 m 高： 2.26 m 門高： 2.07 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	加、ミラー式
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	運転席ヤレ、穴
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
リミッター80Km ETC付 デジタコ(カード) (ベーシックサービス)

タイヤ残量

単位：mm

9	9		
9	9	5	5
8	8	4	4
	5		

タイヤサイズ

11R22.5/16PF	11R22.5/16PF		
11R22.5/16PR	11R22.5/16PF	11R22.5/16PF	11R22.5/16PF
11R22.5/16PR	11R22.5/16PF	11R22.5/16PF	11R22.5/16PF

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	アルケ矢野特車	120332		
冷凍機	菱重	TU100SAM-CNA		-35℃設定 スタンパ付 2Eパ

床キーストン 庫内灯(コーナーライト) ジョロダ-4列 結露防止シート ラッシングレール3段
左サイドドア(観音扉) 水抜穴3ヶ所(前左1ヶ、後2ヶ) 燃料タンク300L+200L

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 · 無 · ()	確認済 · 一部不鮮明 · 見えない
フレームのさび	飛石
無 · 小 · 中 · 大	無 · 点傷有 · 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

