

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年11月	LKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7000444
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
533,367km	380PS/279KW	セミア/T スムーサー	エアー	長：10,010 mm 幅：2,400 mm 高：2,630 mm 門高：2,510 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							




特記事項 キャブ内汚れ

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			265/70R19.5	265/70R19.5		
9	9			265/70R19.5	265/70R19.5		
7	9	9	6	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
6	6	7	7	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア							
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「10W-10058」	平成22年11月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4個、引出しフック9対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】