

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	平成20年2月		冷凍バン	RFVFA240AN-00061
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア－	長：12,240 mm 幅：2,260 mm 高：2,280 mm 門高：2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	／	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	◎	
			ETC	／		パワステ	／	
			タコグラフ	／		ハンドル	／	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	／		床材質	／	アルミ キーストン	デフ		
ギア抜け	／					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	／	
異音	／					オイル漏れ	／	
オイル漏れ	／					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
8	4	0	0	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
5	7	7	7	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				—	—	—	—
				スベア	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日本フルハーフ	RFVFA240AN 「V2D0971」	平成19年10月
【備考】ラッシング2段、ジョロダー 4列、水抜き穴4カ所、庫内灯7ヶ所、左サイドドア片側開き、リヤドア観音開き。			
冷凍機／サブエンジン	サーモキング		
【備考】2エバ、-29℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----