

管理番号：123137

USHIJIMA 車検チェックシート

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H29	QPG	FS64VZ-522912	冷凍ウイング
走行	馬力	シフト		
500,423 km	380 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T イ/マツト 12 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ・ バキューム		長： 9.40 m 幅： 2.33 m 高： 2.57 m 門高： 2.47 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項									
室内汚れ	ハンドルスレ	ノリ跡	ビス穴	加工穴	ライター欠品	チェンジノブ社外品			

タイヤ残量									
単位：mm									
10	10								
6	7								
0	1	1	0						
1	2	9	8						
スペア									

タイヤサイズ									
	245/70R19.5	245/70R19.5							
	245/70R19.5	245/70R19.5							
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5						
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5						

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍ウイング	矢野特殊	WPT2310-5 B170082	H29/2	5方開
冷凍機	菱重	FDJS100DC 727500011BL 2L2N76SSB		スタンバイ付 -30℃設定
床1型キーストン ジョロダ―4列 ラッシング3段 水抜き4ヶ所 庫内灯6個 エアラインフック				
サーキュレーター4基 燃料タンク300L×2				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

