

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成24年10月	QKG-CG5ZA	冷凍ウィング	CG5ZA-10654
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
954,775km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア－	長：9,500 mm 幅：2,370 mm 高：2,490 mm 門高：2,410 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース、オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	ビニオンシール
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項

記録簿 有 (H28/9～R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
15	15			265/70R19.5	265/70R19.5		
15	15			265/70R19.5	265/70R19.5		
6	7	7	6	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
14	14	14	14	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				10	ー		
				素材：アルミ	備考：スベア以外スタッドレス。タイヤ、ホイール傷あり。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	日本トレクス	「12W-07174」	平成24年
【備考】フェリーフック2対、ラッシング3段、ジョロダー 4列。※庫内キズ、リヤドアキャッチガタ。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS70A-L2 「261800228BL」	平成24年
【備考】-30℃設定、油圧駆動。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「12T086524N」	平成24年8月
【備考】二つ折り格納、全幅2410mm、全長1530mm。※錆腐食有り、動き悪い。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】