

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年6月	2PG-FD2AB	シャーシ	FD2AB-112259
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
412km	240PS/177KW	M/T 6速		長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ					
ターボ			バックカメラ					
冷却水吹返			電格ミラー					
			ETC					
			タコグラフ					
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き			床材質	/		異音		
ギア抜け						オイル漏れ		
クラッチ						デフロック		
異音								
オイル漏れ								
リターダ								

特記事項

記録簿

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
14	14			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
14	14	14	14	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		14	—	スベア		—	—
素材：				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ